

АКТ

обследования технической укреплённости и антитеррористической защищённости объекта

«10» 08 2018 г.

г. Санкт-Петербург

Мною, зам. начальника ОУЧП и ПИ УМВД России
п/п-ком. полиции Шкельской А.В.

совместно с руководителем филиала по безопасности
СПб ГБУОУ, Комиссаром Шкельской и приборостроением
Бочкаревым С.А.

в присутствии представителя хозоргана: _____

проведено обследование технического состояния объекта: _____

по адресу: СПб, пр. Ш. Уточинского, д. 2д3А

Обследованием установлено:

1. Число учащихся в учреждении 64-1

2. Наличие физической охраны: имеется

Вневедомственная охрана - _____; ФГУП «Охрана» Росгвардии - _____

ЧОО ООО СП, БОРС-Эльба

Имеют КТС с выводом на ПЦО ОВО имеется КТС с выводом на ПЦО ЧОО _____

Оборудованы системами видеонаблюдения имеется (уличная и внутренняя)

Оборудованы системами контроля доступа имеется

3. Охраняются сторожами (вахтерами) имеется

4. Режим охраны:

- круглосуточно круглосуточно

- днем _____

- ночью _____

Не имеют охраны _____

5. Велись ли ремонтные работы: нет

- конкретно какие _____

- наличие строительного мусора _____

6. Наличие КПП: имеется

7. Наличие ограждения: имеется

7.1. Наличие стационарных рамок металлоискателя или ручных

металлоискателей стационарные в количестве 2-х штук

8. Выявленные недостатки не выявлено.

Зам. начальника ОУЧП и ПИ УМВД России
п/п-ком. полиции Шкельской А.В.

С.А. Бочкарев

