

г.

Докладываю, что мною (Ст.) УУП 54 отдела полиции УМВД России по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга Ильин полиции Тарасов.
Совместно с _____

В присутствии представителя объекта Бурцов Сергей Михайлович
Зам. директора по безопасности Колледжа Эммануил СПб г. Н. Ораниенбаум
3223А

Произвел (а) обследование антитеррористической защищенности Колледжа
Эммануил и территории объектов в СПб
г. Н. Ораниенбаум, 3223А

1. В ходе обследования установлено следующее:

1.1. Краткая характеристика объекта (профиль деятельности, наличие особо уязвимых мест и подходов к ним, наименование и характеристика опасного вещества, используемого на объекте) Образовательная организация среднего образования, объекты в виде помещений

2. Система организации и виды объектов:

2.1. Организация физической защиты:

- кем охраняется, обеспечивается внутриобъектовый и пропускной режим (подразделениями вневедомственной охраны; частными охранными предприятиями; службами безопасности; нелегализованными юридическими или физическими лицами; силами сотрудников объекта, либо юридическими (физическими) лицами по договору с администрацией объекта) ООО ЧОП "Индустриальный перемещение"
- количеством постов, задействованных сил Один пост
- наличие оружия и спецсредств нет
- наличие и состояние средств связи на постах КТС, радиотелефон, сотовый
- режим охраны (круглосуточный, дневной, ночной) Круглосуточный
- наличие и эффективность пропускного режима (порядок организации пропускного режима; наличие приказа и инструкции о пропускном режиме, оформление пропусков и других документов, регистрация автотранспортных средств) Имеется документально
- наличие и состояние системы контроля и управления доступом на объект _____

2.2. Инженерно-техническая укрепленность объекта:

- наличие и состояние периметрового ограждения Металлическая заборная по периметру
- инженерно-техническая защищенность дверей и окон, расположенных по внешнему периметру объекта (наличие запорных устройств, металлических решеток) Металлические решетки на окнах 1-го этажа
- наличие и состояние охранно-пожарной сигнализации Имеется, в настоящее время проверка КВОП, ООО РАСИ СПб
- наличие и состояние охранного видеонаблюдения 35 камер наружного наблюдения, 33 камеры внутреннего наблюдения системы "Видео-Сервис"
- наличие и состояние систем оповещения решетчатый антивандальный звонок

- наличие и состояние системы тревожной сигнализации, в том числе формирующей сигнал «Тревога» независимо от действий персонала Имеется ДДВ

«ОО «Ресурс»» ИДС
- наличие средств первичного пожаротушения, места их расположения Имеется
Этими, всего 45 штук и 8 в пункте 1-го

5. Организация подготовки персонала к действиям при чрезвычайных обстоятельствах (обучение, инструктажи, тренировки): проводятся и
заметно проводятся

6. Организация и проведение совместных с правоохранительными органами учений и тренировок: проводятся

7. Выявленные недостатки и рекомендации по их устранению:
Не выявлено

9. Выводы (способность существующей охраны объекта и взаимодействующих сил противостоять диверсионным и террористическим акциям):

Руководство объекта информирована об усилении мер
антитеррористической безопасности.

проводятся мероприятия по безопасности

(Ст.) УУП 54 отдела полиции
УМВД России по Красносельскому району
г. Санкт-Петербурга

И.И.И.И. полиции Борис Турбович

Член комиссии: _____

Член комиссии: _____

Представитель объекта:
Иванов И.И. по БЗ А.А. С. С. С.